



两台路由器建立VRRP,主备切换时间很长

VRRP

罗书鹏

2024-01-24 发表

问题描述

两台路由器建立VRRP，中间过了一个交换机，down接口主备切换需要30s以上状态才能恢复正常。

解决方法

路由器是三层接口，交换机到路由器的接口需要关闭STP，交换机接口up后从discarding到forwarding切换需要30s，30s内路由器没收到对端的报文，因此需要收敛之后vrrp状态才会正常。